EMPALME, 4 de octubre 2012.- El colector de aguas negras colapsó, lo que ha ocasionado se lleven a cabo trabajos emergentes en el cambio de tubería conductora, informó el Administrador Regional de CEA, Marco Antonio Ahumada Gutiérrez.

Las acciones en referencia se llevan a cabo sobre el Bulevar Independencia y Calle 17, para lo cual ha sido necesario el cierre de un carril de circulación para el trabajo de maquinaria pesada.

Como consecuencia de estos trabajos, se han presentado algunos derrames de aguas negras sobre todo en el sector Libertad, los cuales serán atendidos con acciones de cloración en el sitio correspondiente.

La tubería a reponer se vio afectada con las últimas lluvias, cuando ingresan a la red objetos y basura que obstruyen el fluido normal de las aguas negras.

En esta ocasión, personal de CEA trabaja en la reposición de 6 tramos de tubería de 20 pulgadas.

Los trabajos concluyen este día, lo que permite continuar con las acciones de cloración en las calles donde se presentan encharcamientos de aguas negras.